


КТСС.0001.03ГЧ



1. Подключение резистора к цепям трансформатора напряжения осуществляется неуказанными на чертеже гибкими выводами длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами под винт М4 для исполнения хВДН-х-х-М4 или под винт М5 для исполнения хВДН-х-х-М5
2. * - размер для справок
3. При установке резистора на месте эксплуатации отверстия под винт на поверхности, к которой осуществляется крепление, сверлить по месту расположения отверстий в краешке резистора

КТСС.0001.03ГЧ		Лист		Масштаб	
Резистор РДН		Лист		1:1	
(габаритный чертеж)		Лист		Листов	
000 "КТС-Сервис"		Исполн.		Исполн.	
		Упр.		Машин.	