



1. Подключение резистора к цепи трансформатора напряжения осуществляется непосредственно на чертёжной выводе выводов длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами под винт М4 для исполнения ХРДТ-х-х-М4 или под винт М5 для исполнения ХРДТ-х-х-М5.
2. * - размер для справок
3. При установке резистора на месте эксплуатации отверстия под винт на поверхности, к которой осуществляется крепление, сверлить по месту расположения отверстий в крайних резисторах.

И-в № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И-в № дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Справ. №	Преб. помен
----------	-------------

Изм.	Дата	№ докум.	Подп.	Иници.	КТСС.0002.02ГЧ Резистор РДТ (защитный чертёж)	Лист	Масштаб	
Разработ	Конструктор	Проект	Гидравлический	Технолог		1-1	Листов	Масштаб
Исполн	Исполн	Исполн	Исполн	Исполн				
Исполн	Исполн	Исполн	Исполн	Исполн				
Исполн	Исполн	Исполн	Исполн	Исполн				