


КТСС.0001.01ГЧ



1. Подключение резистора к цепям трансформатора напряжения осуществляется неуказанными на чертеже гибкими выводами длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами под винт М4 для исполнения ХРДН-х-х-М4 или под винт М5 для исполнения ХРДН-х-х-М5.
2. * - размер для справок
3. При установке резистора на месте эксплуатации отверстия под винт на поверхности, к которой осуществляется крепление, сверлить по месту расположения отверстий в краевых частях резистора

КТСС.0001.01ГЧ

Резистор РДН
(Габаритный чертеж)

Лист 1/1
Листов 1

000 "КТС-Сервис"

Формат А2

Копировать

КОМПАС-3D 11.5.11 Инженерская версия