


КТСС.0001.03ГЧ



1. Подключение резистора к цепям трансформатора напряжения осуществляется указанными на чертеже габаритными выводами длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами под винт М4 для исполнения хРДН-х-х-М4 или под винт М5 для исполнения хРДН-х-х-М5
2. \* - размер для справок
3. При установке резистора на месте эксплуатации отверстия под винт на поверхности, к которой осуществляется крепление, сверлить по месту расположения отверстий в кронштейнах резистора

КТСС.0001.03ГЧ		Лист	Масштаб	1:1
Резистор РДН		Лист	Масштаб	
(габаритный чертеж)		Лист	Масштаб	
000 "КТС-Сервис"		Лист	Масштаб	
Исполн.	Провер.	Утвер.	Инженер	Механик
Упр.	Упр.	Упр.	Упр.	Упр.

Лист № \_\_\_\_\_  
Листов \_\_\_\_\_

Изд. № \_\_\_\_\_  
Взам. инв. № \_\_\_\_\_  
Изд. № \_\_\_\_\_  
Лист № \_\_\_\_\_  
Листов \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_