


КТСС.0002.01ГЧ



1. Подключение резистора к цепям трансформатора напряжения осуществляется указанными на чертеже габариты выводных дюнкой не менее 1000 мм оконцованными клеммами под винт М4 для исполнения ХРДТ-х-х-М4 или под винт М5 для исполнения ХРДТ-х-х-М5.
2. * - размер для справок
3. При установке резистора на месте эксплуатации отверстия под винт на поверхности, к которой осуществляется крепление, сверлить по месту расположения отверстий в крайних точках резистора.

И-в № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И-в № дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Справ. №	Преб. помен
----------	-------------

Изм.	Дата	№ докум.	Подп.	Иници.
Разработ	Конструктор	Проект	Гидравлический	Технолог
Исполнит.	Исполнит.	Исполнит.	Исполнит.	Исполнит.
КТСС.0002.01ГЧ Резистор РДТ (защитный чертеж)				
Лист	Масштаб	Масштаб	Листов	Листов
000			000	000
ООО "КТС-сервис"				

КОМПАС 5 (с1996-2001 АО АСКОН, Россия. Все права защищены)
 КОМПАС-3D LT 5.11 Инженерская версия
 Копировать
 Формат А2