



КТСС.0001.04ГЧ



1. Подключение резистора к цепям трансформатора напряжения осуществляется неуказанными на чертеже гибкими выводами длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами под винт М4 для исполнения РДН-57,7В-133ВА-М4 или под винт М5 для исполнения РДН-57,7В-133ВА-М5.
- 2\* - размеры для справок
3. При установке резистора на месте эксплуатации отверстия под винт на поверхности, к которой осуществляется крепление резистора, сверлить по месту расположения отверстий в кронштейнах резистора.

КТСС.0001.04ГЧ

Резистор РДН  
(Габаритный чертеж)

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	

ООО "КТС-сервис"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Изм. №

КОМПАС 5 (с 1996-2001 АО АСКОН, Россия. Все права защищены)